АКТ
осмотра и проверки оборудования спортивных площадок

от 29 августа 2022 г. № 2

г. Армавир
наименование населенного пункта

Владелец **МБОУ-СОШ №12**

Место расположения
352905, г. Армавир, улица Кирова, 129

Характеристика поверхности спортивной площадки:
Частичное асфальтовое покрытие, естественный травяной покров

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1.	Футбольное поле, футбольные ворота	неровности покрытия	удовлетворительный	
2.	Баскетбольные щиты (2шт.)	нет	удовлетворительный	
3.	Турники (2шт.)	не покрашены	удовлетворительный	
4.	Брусья (1шт.)	не покрашены	удовлетворительный	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования спортивной площадки свидетельствует о следующем:

спортивная площадка требует частичного обновления оборудования

Ответственный исполнитель зам. директора по АХР _____ Ю.Е. Сиглюк
должность подпись инициалы, фамилия

Члены рабочей группы:

_____ Сычев В.И., учитель физической культуры;

_____ Баканов В.В., учитель технологии.